

案例宣導：夜衝6小時長征300公里自撞電桿

時間：111年08月26日約5時20分 地點：台東都蘭村

天候：陰

說明：A男(大學生)8月25日夜間23時與友人租車由台北開車至台東，於8月26日凌晨5時20分許途經台東都蘭村附近時，疑似過於疲勞，車輛失控自撞電線桿，4人多處擦挫傷、骨折。

事故原因分析：疑因長途駕駛

產生疲勞，失控自撞護欄。



轎車自撞護欄

行車提醒：連續行駛應以1.5至2小時內較佳。行駛中若出現疲勞情形，務必就近休息10至15分鐘或更換駕駛。