



國立東華大學

114學年

「校園空間安全檢視說明會」



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

壹、前言

貳、各單位報告

- 總務處事務組
- 總務處營繕組
- 學務處

參、問題與討論



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

壹 前言

校園意外事故隨時潛伏於校園周遭之中，若校園安全僅靠警衛維持而缺乏安全空間規劃與設計，則易產生危險空間以致校園人身、財物安全受威脅。爰依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第5條規定，定期舉行校園空間安全檢視說明會，藉由環境設計預防犯罪理念探討校園安全空間規劃，結合保全科技應用與校園警衛勤務規劃以達校園安全維護目的。



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

一、公用教室、講堂空間：

間數計173間，分布於各教學大樓內，各大樓公共空間數量：

場館名稱	人社一館	人社二館	人社三館	理工一館	理工二館	理工三館
間數	24間	18間	11間	13間	28間	4間

場館名稱	花師教育學院	管理學院	學生活動中心	原民院	藝術學院	洄瀾學院	環境學院
間數	20間	23間	1間	14間	5間	3間	9間



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

二、公用教室、講堂管理：

1. 教室由教務處統一規劃，講堂及演藝廳由總務處統一管理，並由大樓管理員每日巡檢環境、場地、設備及清潔。
2. 夜間無課務或借用之教室及講堂，於6點前關閉門窗上鎖，預防安全死角。
3. 教室晚上最晚借用至9點、講堂最晚借用至10點，由夜間管理員依個別借用或使用時段關閉教室。
4. 駐衛警24小時巡邏校區，藉以達到安全防護。



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

貳 各單位報告

總務處事務組

三、標示系統：

本校各空間標示為達到美化並與環境結合，依公共藝術設計之「校園藝術化指標」作為各學院大樓製作內、外部之部門導引樣式，設置於各學院大樓內、外部入口明顯處。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

四、保全系統：

1. 監視安控設備：本校教學行政區現有校園監控系統共計設置575支數位攝影機，布建於教學大樓出入口、電梯、停車場、安全廊道及重要路口，設置情形如附表。



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

國立東華大學校園監視器數量總表

地圖索引編號	場館名稱	攝影機數量	監視器類型	備註	地圖索引編號	場館名稱	攝影機數量	監視器類型	備註
1	行政大樓	24	數位		27	撫雲莊	8		周邊及停車場
1-1	行政大樓停車場	6	數位		28	多客館	13	數位	含停車場 8 支
2	藝術學院	2	數位		29	仰山莊	17	數位	周邊及停車場
3	人社三館	6	數位	含詩經花園	31	向晴莊	6	數位	周邊及停車場
4	人社一館	10	數位	含停車場 2	33	綜合球場 1 停車場	3	數位	
5	人社二館	10	數位		40	行雲莊	8	數位	周邊及停車場
6	花師教育學院	10	數位		42	集賢館	7	數位	
7	管理學院	14	數位	含停車場 2	43	沁月莊	8	數位	周邊及停車場
8	學生活動中心	19	數位		44	迎曦莊	6	數位	周邊及停車場
11	湖畔玻璃屋	2	數位		45	檔案館	9	數位	
12	理工一館	14	數位		46	汗水處理廠	8	數位	
13	理工二館	13	數位	含停車場 3		宿舍區廚餘桶	2	數位	
15	理工三館	10	數位	含停車場 2	-	教學區停車場	12	數位	人一：2、原民：1、理二育成路口：1、理二：2、理三：2、管院：2、環院：2(已在各學院中計入)
16	藝術工坊	6	數位		-	安全廊道	26	數位	
17	原住民族學院	12	數位	含停車場 1	-	內環路口	17	數位	
18	環境學院	22	數位	含停車場 2	-	宿舍區週邊道路	26	數位	仰山：5、向晴：2、行雲：6、沁月：6、迎曦：4、撫雲：3(已在各宿舍中計入)
20	泗瀾學院(原環解中心)	2	數位		-	校外圍牆	8	數位	
21	大學門	22	數位	車道 10、繳費機 1、椰林 2、警衛室內外 3、周圍 6		外環道	127	數位	
21-1	大學門側門	7	數位		-	緊急求救站攝影機	50	數位	緊急求救站共 25 個，每一求救站有 2 個攝影機。
35	志學門	35	數位	車道 21、繳費機 1、警衛室內外 3、周圍 10		藝托邦	2	數位	
35-1	志學門外環道	3	數位		-	台北辦事處	1	數位	

共計 575 支



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

四、保全系統：

2. 落實校園監視系統維護，持續滾動式檢討校園公共空間防護需要增設相關安控設施，並透過雲端管理平台整合系統影像，減少校園安全死角，提升校園安全。






國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

四、保全系統：

3. 辦理「智慧校園安全整合計畫」，強化本校道路監視器影像調閱及分析效能，即時連線通報駐警室及校安，發揮校內安全系統最大效益。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

四、保全系統：

4. 保全人力：壽豐校區(5人)及美崙校區(3人)保全人員共8名，負責人員及車輛管制勤務，並協助駐衛警處理緊急狀況。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

五、校車：

本校21人座公務車2輛於前排2個位置設博愛座，禮讓身心障礙者乘坐。

六、交通安全標示：

車管會每學期開會檢討校內交通安全問題，並針對危險路口新增交通標示。

七、管理員巡查：

1. 大樓管理員每日巡檢大樓環境及各項設備。
2. 各大樓緊急求救電話及戶外求救鈴每月定期檢查乙次，如有損壞立即報請修繕，報表每月整呈核。



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

貳 各單位報告

八、駐衛警巡邏及護送服務：

1. 駐衛警巡邏：

每日巡邏校區9~12次，每次巡邏時間約1.5小時至2小時。

2. 護送服務：

同學於夜間由學校欲返回租屋處可向駐警隊請求協助護送，護送時間每日下午22時至翌日凌晨5時，護送區域以學校鄰近租屋處為主。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

一、緊急求救系統：

1. 室內求救鈴：

- 教學行政大樓廁所，皆設有緊急求救鈴，樣式如右圖。
- 於按壓求救鈴後，現場會警鈴大響，各棟管理員將至現場了解處理。
- 因本校校園廣闊，若聽見警鈴聲時，請協助就近了解，以加速緊急事件處理。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

2. 室內夜間安全廁所求救鈴：設有23處，警報訊號會連線至大門駐衛警，分佈如下：

項次	地點
1	行政大樓1~4F雙號女廁
2	人社一館A302女廁
3	人社二館D201女廁
4	人社三館B217女廁
5	理工一館A101女廁
6	理工二館B110女廁
7	理工三館D109女廁
8	圖書館A117女廁
9	花師教育學院A101女廁
10	體育館B104女廁
11	管理學院D141女廁

項次	地點
12	學生活動中心B114女廁
13	湖畔藝術中心1F女廁
14	原住民學院A135女廁
15	藝術工坊114女廁
16	環境學院A119女廁
17	環境解說中心1F女廁
18	游泳池1F女廁
19	湖畔公廁
20	原住民學院C棟(右)
21	原住民學院C棟(左)
22	綜合球場廁所
23	司令台



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

3. 室外緊急求救系統

- 具有全時錄影攝影機及緊急呼叫對講機，並搭配環境光感LED照明模組，以提供行人在安全防護外，更增添行人用路輔助照明。
- 箱體表面夜間透光全彩東華大學校徽以彰顯特色，並於校徽下方一邊呈現黃色中文「緊急求救站」，另一邊則為紅色英文「Emergency」，可供快速找尋到鄰近緊急求救柱地點。
- 於按壓求救鈴按鈕時，會立即錄影並接通對講機與警衛室進行對話。現場警鈴及紅藍警示燈將啟動，以達警示及嚇阻效果。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

4. 室外求救鈴設置地點：

- 設置地點共25處。
- 詳見總務處「校園友善空間」網頁之善空。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

二、夜間照明

- 本校校地廣闊，路燈已達2千多盞，考量校園安全與節能併重，照明增設需評估效率，謹慎設置。
- 路燈等所有照明燈具，皆全面汰換為LED燈具，部份停車場採用廣場高燈，以提高照明範圍，提升效率。
- 每盞路燈設有通報QR-Code，若發現有路燈故障時，請協助掃描QR-Code通報報修。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

三、消防安全：

- 本校消防設備皆依據消防法每年委託專業廠商檢修申報，以維持消防系統正常運作。
- 本校各教學行政大樓，火警受信總機，皆設有移報設備，如發生警訊會連線通報至警衛室。
- 消防相關訊息，皆公告於總務處營繕組網內。

首頁 / 營繕組 / 相關規定及訊息

- 一.冷氣機之選用
- 二.本校校地規劃與建築準則
- 三.無障礙設施設計規範
- 四.復電標準作業程序

五.消防訊息:


- 1.各大樓消防總機操作SOP
- 2.各大樓緊急斷電位置圖(建置中)
- 3.行政大樓消防設備平面圖
 - ☆ B1 1樓 2樓 3樓 4樓 5樓 6樓
- 4.消防安全宣導:
 - (1)消防基本常識
 - (2)認識火災
 - (3)逃生的狀況與方法
 - (4)消防設備操作說明
 - (5)自衛消防編組編列原則
- 5.用火、用電及安全管理：
 - (1)東總字第1140017415號-落實用火、用電及安全管理
 - (2)東總字第1130030608號-建物周邊嚴禁使用火源
 - (3)教育部「學校實驗室一般注意事項及安全指引」
 - (4)單位消防安全自行檢查紀錄表



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

四、電梯故障時求救方式說明：

- 電梯故障受困時，請使用電梯內緊急求救電話，拿起話機即可與警衛室通話，警衛室會立即通報處理。





國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

五、在建工程：

■ 相關工程訊息，皆公告於總務處營繕組網頁之「工程專區」內。

[首頁](#) / [營繕組](#) / [工程專區](#) / [在建工程](#)

標題	施作期程	設計監造	承攬廠商
工程名稱：仰山莊機車棚二期新建工程 施工進度	至114年6月21日完工驗收改善中	蘇建榮建築師事務所	東鼎營造工程有限公司
工程名稱：東華會館災損復原整建工程 施工進度	114年7月15日~115年4月20日	光+影建築師事務所	立盛昌營造有限公司
工程名稱：管理學院欄杆等修復工程 施工進度	113年12月12日~114年12月5日	蘇建榮建築師事務所	振森營造有限公司
工程名稱：涵星一莊寢室搶修工程 施工進度	契約竣工日：限期114年9月24日前完工	林柏陽建築師事務所	天譽營造有限公司
工程名稱：涵星二莊無障礙設施改善工程 施工進度	114年9月8日~115年3月6日	蘇建榮建築師事務所	勇拓土木包工業
工程名稱：高成中心汙廢水管線更新工程 施工進度		光+影建築師事務所	
工程名稱：國立東華大學設置太陽光電車棚場地租賃 施工進度			
工程名稱：國立東華大學設置太陽光電風雨球場場地租賃 施工進度			
工程名稱：美崙校區高壓分戶及電力改善工程 施工進度			
工程名稱：涵星一莊公共區裝修工程 施工進度			
工程名稱：原民院地震災後整修工程 施工進度		蘇建榮建築師事務所	久旭營造有限公司
工程名稱：(0403)高成中心電力設備改善工程 施工進度	至115年1月19日止	鎮世電機技師事務所	晉財水電工程股份有限公司
工程名稱：行政大樓及圖書館結構修復補強工程 施工進度	預計114.10.02開工，工期為150個日曆天，並預計115.03.01竣工	國興結構技師事務所	上耀營造有限公司
工程名稱：理工一、二館、高成中心災後修復統包工程 施工進度	預計114.11.11開工，工期為165個工作天，預計115.06.30竣工	光+影建築師事務所	蘭陽營造有限公司
工程名稱：理工一館D棟資源循環拆除工程 施工進度		光+影建築師事務所	健達營造有限公司
工程名稱：行政大樓一期裝修工程 施工進度		光+影建築師事務所	久旭營造有限公司
工程名稱：戶外球場災後整建工程 施工進度			
工程專區：學活園區、K中整建及理一A、C棟窗戶防水工程			



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

貳 各單位報告

學務處


三、學務處：宿舍設備空間安全規劃及說明

- (一)管理員24小時值勤：學生宿舍管理員及宿舍委員每日定時巡查，並協助處理突發事件，以維學生住宿安全。
- (二)監視系統：各宿舍大門及重要地點均設有監視系統，以維人員進出安全，已擴增至450處。
- (三)門禁管制系統：學生宿舍均設有門禁刷卡系統，未住於該棟宿舍學生需經會客才可進入；另訪客於夜間21時前由宿舍管理員廣播要求離開宿舍，如未依規定者，依校規及宿舍管理規定予以處份。
- (四)校安中心值勤：校安人員24小時值勤即可在學生宿舍發生緊急事件時，協助處理並執行通報作業。



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

國立東華大學
校園安全維護事件(性侵害、性騷擾等)通報及處理流程圖



校園安全中心緊急聯絡電話
值勤校安:(03)890-6995
0937-295995
駐衛警:(03)890-6119



國立東華大學114學年「校園空間安全檢視說明會」

簡報結束